



Dato: 23. juni 2026

Sagsnummer:
13.02.03-K08-3-26

TILSYNSRAPPORT

Tilsynsførende	
Navn	Bastian Egede Jensen / Henriette Lyhne
Telefon / E-mail	9966 7108 / beg@vesthimmerland.dk
Dato for tilsyn	23. juni 2026

STAMDATA	
Vandforsyningens navn	Gundestrup-Giver Vandværk A.M.B.A.
Anlæggets navn	Gundestrup Giver Vandværk - Ny
Adresse	Astrupvej 1A, 9600 Aars
Hjemmeside	Ingen pt., men under udarbejdelse
Kontaktperson	Morten Nielsen
Jupiter ID	69921
Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato)	40.000 m ³ /år – udløber 31. december 2030
Indvinding seneste år	15.952 m ³
Antal forbrugere/målere	90
Bemærkninger	

BAGGRUNDSDATA			
Beskrivelse af drift	Vandværket har en boring, hvorfra råvandet ledes gennem et trykfilter og ned i rentvandstanken. Herfra sendes vandet ud til forbrugerne med to rentvandspumper.		
	Ja	Nej	Bemærkninger
Kontrolprogram overholdt	(X)		Nogle prøver er udtaget på forkerte steder eller tidspunkter
Kvalitetskrav overholdt	X		
Driftsansvarlig	X		Driftes af Aars vand
Hygiejnekursus	X		Driftes af Aars vand
Ledelsessystem (Kvalitetssikring)		X	Grænse for indførelse af kvalitetssikring: 17.000 m ³ /år
Tilstandsrapport	X		
Regulativ	X		Godkendt 2025
Godkendt takstblad	X		
Beredskabsplan		X	
Nødforsyning med vand	X		Forbindelse til Aars Vand
Nødforsyning med strøm		X	
Vedligeholdelsesplan		X	
Er indsatsplanen fulgt	X		
Ledningsnet indberettet til LER	X		Håndteres af Aars Vand / GeoPoint
Årligt tab på ledningsnet			9,9 % - Det er højt i forhold til tidligere
Årlig information til forbrugerne	X		På faktura
Bemærkninger			

VANDVÆRKSBYGNING OG PRODUKTION			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Aflåst	X		
Indhegnet		X	
Alarm indbrud		X	
Alarm teknisk fejl		X	Det er planlagt at etablere alarm
Luftindtag + ventilation beskyttet	X		
Udvendig vedligeholdelse	X		
Indvendig vedligeholdelse	X		
Tørt og fugtfrit	X		
Råvandspumper			Antal og stand:
Rentvandspumper	X		Antal og stand: 2 stk.
Interne pumper	X		Antal og stand: 1 skyllevandspumpe
Hydrofor			Antal og stand:
Mærkning af prøvetagningshane	X		
Hjælpemaskiner fx kompressor	X		
Vandmåler råvand		X	
Vandmåler skyllevand		X	
Vandmåler afgang vandværk	X		
SRO-anlæg	X		
Affugtningsanlæg	X		
Sikring mod op/indtrængning af kloak og regnvand			
Bemærkninger			

ILTNING/FILTERANLÆG			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Luftindtag og ventilation beskyttet	X		
Iltningsanlæg	X		Metode: Kompressor
Reaktionsbassin		X	
Åbne filteranlæg		X	Antal:
Trykfilteranlæg	X		Antal: 1
Filteranlæg, kapacitet			
Anden vandbehandling			
Bemærkninger			

SKYLLEVAND			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Skyllemetode	Luft/ rent vand		
Frekvens			
Bundfældningsbassin	X		Henstand i timer:
Deponering af slam			Ukendt
Indhegnet og aflåst	X		Aflåst
Renholdt og ryddeligt	X		
Udledning af skyllevand	X		Hvis ja, hvor til: faskine
Bemærkninger:			

RENTVANDSBEHOLDER			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Inspektion	X		Hvis ja, dato og firma: Udført i 2025
Beliggenhed over terræn		X	
Volumen (m ³)			
Indhegnet		X	
Renholdt og ryddeligt	X		
Tætliggende beplantning	X		Enkelte større træer
Udvendig vedligeholdelse	X		
Aflåst låg	X		
Tætssluttende låg	X		
Ventilationsåbning beskyttet	X		
Alarm for vandstand		X	Høj og lav?
Overløbsrør beskyttet			Ingen
Prøveudtagningshaner		X	
Bemærkninger			

INDVINDING/BORING			
DGU nr. 40.1199			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Indhegning		X	
Renholdt og ryddeligt	X		
10 m fredningsbælte	X		
25 m zone	X		Dyrknings/gødningsforbud overholdt
Type råvandstation	Terrænliggende		
Aflåst dæksel	X		
Alarmsikring		X	
Ventilation af tørbrønde			
Tæt bund, sider og dæksel	X		
Er brønden tør	X		
Tæt forerørsforsegling	X		
Tætte rørgennemføringer	X		
Terrænfald fra bygværk			
Renholdt og ryddelig indvendig	X		
Mærkning af boring (DGU nr.)	X		
Pejlemulighed	X		
Bliver boringen pejlet			Hvor ofte:
Prøvetagningsshane	X		
Udluftning (studs over terræn, nedadvendt med insekt net)			
Bemærkninger:			

TILSYNSNOTAT

Opsummering på teknisk tilsyn på Gundestrup-Giver Vandværk 23. juni 2026

Et vandværk er at sammenligne med en fødevareproducerende virksomhed og den almindelige hygiejniske tilstand bør derfor være høj. Vandværksbygning og installationer bør således fremstå rene og velholdte, jævnfør Vejledningen om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg, maj 2015.

I forbindelse med tilsynet kontrolleres en række forhold omkring den tekniske og hygiejniske kvalitet, jævnfør tilsynsrapporten. Vandværket er generelt i god stand

Under tilsynet er der konstateret forhold der har givet anledning til følgende bemærkninger. Bemærkningerne opsummeres nedenfor og findes derudover beskrevet i tilsynsrapporten.

Opsummering af bemærkninger

- Der mangler en hjemmeside, men den er under udarbejdelse
- Der er et par enkelte træer i nærheden af rentvandstanken, som det kunne overvejes at fjerne, for at undgå risikoen fra rødder